


Таблица фурнитуры.

№1 Стяжка шурупная (конфирмат)	№2 Заглушка	№3 Ключ	№4 Гвсэди 2х20
			
16 шт.	16шт.	1шт.	16 шт.
№5 Межсекционная стяжка			
			
2 шт.			

Комплект поставки			
№ п/п	Наименование	Размер ,мм	Кол-во шт.
1	Стенка боковая правая	861x250	1
2	Стенка боковая левая	861x250	1
3	Стенка горизонтальная	218x250	4
4	Стенка задняя	857x246	1

Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежании повреждений кромок и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.
2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

