



СХЕМА СБОРКИ

ОР.408, ОР.409 Столешница бруфинг-приставка
ОР.801 Опора металлическая




ОР.408 900x700x750 мм



ОР.409 1300x700x750 мм

Фитинги М6
установлены на
производстве



1. закрепить пластину
к столешнице стола,
2. бруфинг к столу,
3. закрепить пластину
к бруфингу

Соединение
бруфинга к столешнице
рабочего стола

I - Столешница бруфинг-приставка 1 шт,
II - Опора металлическая ОР.801 1 шт,
III* - Столешница стола рабочего

1		X2
2		X12
3		X12
4		X12
5		X1
6		X2

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкторское исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.